


Hochspannungstechnik


Thermografie



Diagnostik mit Thermographie


Hochspannung

Hoher Mantelstrom infolge defektem Überspannungsableiter




Niederspannung

Fehlerhafter Anschluss (Wackelkontakt) an Null-Leiterklemme



Gebäudethermographie



BKW FMB Energie AG
Engineering Netze
Bahnhofstrasse 20
CH-3072 Ostermundigen

Telefon +41 31 330 52 83
Fax +41 31 330 53 33
www.bkw-fmb.ch
engineering.netze@bkw-fmb.ch